


1981-05-15



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
1	1	M3612-813021	Spänningsindikator MT		
2	1	M3612-813020	. Spänningsindikator		HEWPA-10525T
	1	M3612-813029	.. Beskrivning		HEWPA-10525-90018
		Tillbehör:			
	1	F3796-000081	. Övergångsdon		HEWPA-8120-1292
	1	F3796-001165	. Jordningskabel		HEWPA-10004-61301

DATA

Se M3612-817011